

بدپژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه در سال ۱۳۹۹

عنوان چالش	کد چالش
از دیداد برداشت نفت	
لزوم بکارگیری روش های نوین در مطالعات توسعه میدادین و از دیداد برداشت	۱-۱
عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین چاه محور IOR	۲-۱
عدم شناخت دقیق روش‌های EOR مناسب با میدادین ایران	۳-۱
بازده کم عملیات تزریق آب به روش های مرسوم در میدادین تحت عملیات Water Flooding	۴-۱
تولید و بهره‌برداری	
مشکلات ناشی از تولید و تخلیه میدادین	۱-۲
بالا آمدن غیر طبیعی سطح تماس آب و گاز در برخی از میدادین و عدم شناخت دقیق مکانیزم‌های حرکت آب	۲-۲
راندمان پایین تجهیزات و فرآیندهای بهره‌برداری	۳-۲
تراوایی کم علیرغم وجود فشار مخزنی بالا	۴-۲
ناکارامدی عملیات اسیدکاری در برخی موارد جهت انگیزش چاه	۵-۲
افزایش حجم گاز تفکیک شده از مخازن نفتی به بالاتر از میزان طراحی	۶-۲
افزایش H_2S در چاههای تولیدی نفت و گاز	۷-۲
تغییر مشخصات نفت و گاز تولیدی	۸-۲
تولید ماسه در چاهها	۹-۲
مدل‌سازی، کنترل و مدیریت مخازن	
عدم استفاده از بهینه‌سازی فرایندهای تولید	۱-۳
ناهمگنی زیاد سنگ مخزن در گستره و عمق مخزن و تاثیر آن بر تولید پایدار و صیانتی	۲-۳
عدم شناخت عملکرد سنگ و سیال مخزن در برابر تغییرات ناشی از فرآیند از دیداد برداشت در ابعاد میکروسکوپی و ماکروسکوپی	۳-۳
فقدان بهره‌گیری از روش‌های نوین مدل‌سازی در مخازن شکافدار	۴-۳
نبود مدل ژئومکانیکی جامع جهت محاسبه فشار تزریق و عملیات شکست هیدرولیکی و حفاری و کنترل تولید ذرات سازندی	۵-۳
نگهداشت تخصصی تولید	
افزایش نسبت آب به نفت	۱-۴
آبزدگی لایه‌های مخزنی و تولید آب همزاد در میدادین گازی	۲-۴
تولید ضعیف در لایه‌های با تراوایی کم و نفت در جای زیاد	۳-۴
حفظ پیوستگی و تداوم تولید طبق مقادیر پیش‌بینی شده با کمک فناوری‌های پیشرفته	۴-۴
مدیریت بهینه تولید از چاههای افقی (استفاده از رشته تکمیلی هوشمند)	۵-۴
کاهش بهره‌دهی چاهها	۶-۴
مشکلات تولید همزمان از مخازن مختلف یک میدان نفتی یا گازی	۷-۴

ارتقا فناوری در عملیات و سرویس های حفاری	
۱-۵	سیمان بندی نامناسب پشت لوله های جداری
۲-۵	قدیمی بودن دستگاه های نمودار گیری
۳-۵	قدیمی بودن ادوات رشته های تکمیلی ساخته شده داخلی
۴-۵	ناهمگونی زیاد در خصوصیات مخزنی و موقعیت جانمایی چاهها
۵-۵	نشستی از لوله های مغزی
۶-۵	نیوود سیستم های Zero Discharge در تمامی دکلهای حفاری
۷-۵	هدفمند نیوود مدیریت کنترل فوران در آب های عمیق و بروز رسانی و ارتقای اینمی تجهیزات کنترل فوران
۸-۵	محدود بودن دانش فنی و تجربه (نظرارت و مهندسی) در حفاری آبهای عمیق به دلیل نوین بودن آن و نیز محدود بودن عملیات انجام گرفته

اکتشاف و علوم زمین	
۱-۶	عدم بکار گیری فناوری های نوین در مرحله پردازش اطلاعات لرزه ای
۲-۶	معضلات اکتشاف در سنتگهای کربناته شکافدار
۳-۶	کاهش شدید کیفیت اطلاعات لرزه ای در میادین دارای پوشش سطحی و نزدیک به سطح سازند گچساران
۴-۶	پدیده کارستی شدن (نیاز به وارون سازی اطلاعات لرزه نگاری و تعیین محدوده مخازن کربناته)
۵-۶	عدم توسعه فناوری بهبود تصویرسازی زیر سطحی در اکتشاف منابع هیدروکربوری
۶-۶	لزوم شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مطالعات توسعه میادین نفت و گاز
۷-۶	عدم شناخت سنگ های منشا هیدروکربورها و نیاز به ردیابی مسیر مهاجرت آنها
۸-۶	عدم شناخت فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی در حوضه های رسوی ایران
۹-۶	عدم استفاده از ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی
۱۰-۶	عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه ژئوشیمی سطحی و ژئوشیمی مدیریت مخزن
۱۱-۶	نیوود نقشه های شواهد هیدروکربوری با استفاده از تصاویر سنجنده های نوین
۱۲-۶	پدیده های پیچیده سازنده، اطلاعات ناکافی از توپوگرافی و سختی بستر دریا در بخش عمیق و همچنین هواشناسی اقیانوس در دریای خزر
۱۳-۶	وجود عدم قطعیت های فراوان در هیدرات گازی دریای عمان
۱۴-۶	ناشناخته بودن بسیاری از مسائل مربوط به شیل های نفتی اگازی

ساخت تجهیزات و مواد	
۱-۷	قدیمی و فرسوده بودن برخی از واحدهای بهره برداری و تجهیزات سطح الارضی
۲-۷	به روز نیوden تجهیزات مورد استفاده جهت تکمیل چاه های تولیدی
۳-۷	صرف فراوان مواد شیمیایی و ضرورت ساخت داخل کردن آنها و بازیافت مواد مصرفی

حفظ اسناد و محیط زیست	
۱-۸	سوزاندن / انتشار گازهای همراه نفت به محیط

وجود پساب‌های نفتی و پاکسازی خاک‌های آلوده به نفت در مناطق عملیاتی	۲-۸
آلودگی‌های محیطی حاصل از فرایند تولید	۳-۸
عدم بکارگیری تجهیزات و ادوات نوین HSE	۴-۸
صرف بالای مواد شیمیایی و دورریز این مواد	۵-۸
توجه ناکافی به فرهنگ HSE در سطح شرکت‌ها	۶-۸
کمبود آب مورد نیاز در مناطق عملیاتی	۷-۸
مقاوم نبودن تاسیسات تحت الارضی و سطح ارضی در مقابل زلزله و دیگر بلاهای طبیعی	۸-۸

بهینه سازی مصرف انرژی

عدم توسعه فناوری‌های بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت	۱-۹
عدم دستیابی به دانش فنی فناوری‌های کلیدی بهینه سازی مصرف انرژی	۲-۹
مشکلات ناشی از فقدان بازار بهینه سازی مصرف انرژی و مطالعات بین‌المللی بازار نفت و گاز	۳-۹
کمبود اطلاعات در خصوص وضعیت مصرف و پتانسیل های بهینه سازی انرژی در بخش‌های مصرف کننده انرژی	۴-۹
فقدان ساز و کارهای مناسب برای گسترش فعالیتهای شرکت‌های خدمات انرژی	۵-۹
مشکلات عدیده در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات فرایندی با راندمان بالا	۶-۹

مطالعات راهبردی، زیرساختی و بهره‌وری

عدم ایجاد بستر مناسب در جهت حفظ و نگهداشت سرمایه‌های انسانی و افزایش بهره‌وری سازمانی	۱-۱۰
نبود استراتژی تولید از میادین مشترک و تعارض با تولید صیانتی	۲-۱۰
نیاز به تدوین و رعایت ساز و کار مدیریت تغییر در شرکت ملی نفت ایران	۳-۱۰
عدم توجه مکفی به ارتقای نظام مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو	۴-۱۰
توجه ناکافی به برنامه‌ریزی‌های فناوری نیاز محور (تدوین نقشه راه فناوری)، آینده نگاری و آینده پژوهی	۵-۱۰
ضرورت بررسی و ایجاد نوآوری در بازارهای نفت و گاز، مدیریت پیمانها، ادعاهای و دعاوی در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و بین‌المللی	۶-۱۰
کمبود مدیریت تعمیرات و نگهداری داراییهای فیزیکی	۷-۱۰
کمبود مهندسی ارزش در طراحی، ساخت و راه اندازی واحدهای بهره‌برداری	۸-۱۰
عدم وجود استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت و آزمایشگاه‌های مرجع	۹-۱۰

تولید بانک اطلاعاتی یکپارچه

نبود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه اطلاعاتی از چاه‌های تولیدی نفت و گاز و دسته‌بندی آنها بر اساس مشکلات چاه‌ها	۱-۱۱
عدم استفاده از فناوری‌های نوین IT در مدیریت میادین نفت و گاز	۲-۱۱
ضرورت استفاده از روش‌های مدیریت Big Data	۳-۱۱
عدم استفاده از Application‌ها در بخش‌های مختلف صنایع بالادستی نفت	۴-۱۱
عدم وجود نرم افزارهای بومی	۵-۱۱